


EDESE GOLF CLUB PAPENDAL
CONFORM NEN 8112:2010

EDESE GC PAPENDAL

[illegible]

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	1
1. VERANTWOORDING CALAMITEITENPLAN	3
1.1 WAAROM EEN CALAMITEITENPLAN?	3
1.2 INLEIDING EN DOELSTELLING	3
1.3 TAKEN ORGANISATIE	3
1.4 VERANTWOORDELIJKHEDEN	4
1.5 BEDRIJFSHULPVERLENING ORGANISATIE	4
2. ORGANISATIE GEVEEVENS	5
2.1 BASISGEGEVENS EDESE GOLF CLUB PAPENDAL	5
2.2 OPENINGSTIJDEN	6
2.3 PERSONEEL EN BERZOEKERS	6
2.4 LOCATIE	6
3. GEBOUWEN	7
3.1 CLUBHUIS	7
3.2 DE KAPSCHUUR	7
3.3 DRIVINGRANGE	8
3.4 BOVENGRONDSE GASTANK	8
3.5 HOOFDAFSLUITERS EN HOOFDSCHAKELAARS CLUBGEBOUW	9
3.6 VLUCHTWEGEN	11
3.7 VERZAMELPLAATS	11
3.8 WATERVOORZIENING T.B.V. PROFESSIONELE HULPDIENTEN	11
4. CALAMITEITEN ORGANISATIE	12
4.1 OPERATIONALITEIT	12
4.2 BESCHIKBAARHEID EN AANWEZIGHEID	12
4.3 OPLEIDINGEN EN OEFENINGEN	12
5. HULPVERLENINGS-MATERIALEN	13
5.1 BLUS- EN EERSTE HULP-MIDDELEN	13
5.2 ALARMERING	14
6. PROCEDURE CALAMITEIT	15
6.1 PROCEDURE MEDISCHE CALAMITEIT	16
6.2 PROCEDURE BIJ BRAND OP OF OM DE BAAN	19
6.3 PROCEDURE ONTRUIMING CLUBHUIS	21
7. EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN	22
7.1 Onweer (10 SECONDEN REGEL) / STORM	22
7.2 SCHUILEN (INDIEN MOGELIJK IN DE SCHUILHUT)	22
7.3 Waarschuwen d.m.v. GELUIDSSIGNALLEN	23
8. BIJLAGES	25
8.1 BIJLAGE 1 KAART EN ROUTEBESCHRIJVING VOOR HULPDIENTEN EGC PAPENDAL	26
8.2 BIJLAGE 2 PLATTEGROND VAN DE BAAN	28
8.3 BIJLAGE 3 ONTRUIMINGSTEKENINGEN CLUBHUIS	29
8.4 BIJLAGE 4 BRANDKRANEN	30
8.5 BIJLAGE 5 LIJST VAN BHV-ERS (VANUIT DE UITBATER VAN HET RESTAURANT)	31
8.6 BIJLAGE 6 LIJST VAN AANPSSINGEN IN DIT DOCUMENT	32

BEDRIJFSGEGEVENS

Bedrijfsnaam	EGC Papendal
Bezoekadres bedrijf	Papendallaan 22 6816 VD Arnhem
Postadres bedrijf	Papendallaan 22 6816 VD Arnhem
E-mailadres	info@edesehcpapendal.nl
Telefoonnummer	026-482 19 85
Bedrijfsactiviteit	Golfclub
Naam oorspronkelijke invuller (BMV)	M. Herlaar (2015) H.C.Smit (vanaf 2017 aanvullingen)

-

1. VERANTWOORDING CALAMITEITENPLAN

1.1 WAAROM EEN CALAMITEITENPLAN?

Voor brandpreventie bestaan er voor bouwwerken algemene regels die te vinden zijn in het Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening. Op grond van de Bouwverordening vallen de clubhuizen onder groep 1, bij bouwwerken waarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn, moet de gebruiker in het bezit zijn van een gebruiksvergunning. Burgemeester en wethouders kunnen aan de gebruiksvergunning slechts voorwaarden verbinden in het belang van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. Hierin is opgenomen het calamiteitenplan/ontruimingsplan. In het kader van de gebruikersvergunning moet in een gebouw waarvan door meer dan 50 personen gebruik wordt gemaakt een calamiteitenplan aanwezig zijn.

1.2 INLEIDING EN DOELSTELLING

Het bestuur van EGC Papendal is zich bewust van het feit dat zich in alle situaties tijdens het gebruik van de accommodatie en de golfbaan een calamiteit kan voordoen. Om levensbedreigende situaties te voorkomen en snel te kunnen handelen bij een dergelijke situaties is dit calamiteitenplan opgesteld.

1.3 TAKEN ORGANISATIE

De organisatie heeft de volgende taken:

1. verlenen van Eerste Hulp bij Ongevallen
2. beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
3. alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen op de baan of in het clubhuis
4. onderhouden van verbindingen met diensten van buitenaf.
5. eenmaal ter plaatse zal de BHV'er (in dienst van de uitbater van de horeca) een gidsfunctie hebben voor hulpdiensten als brandweer en politie

1.4 VERANTWOORDELIJKHEDEN

Het bestuur is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoering van het calamiteitenplan. Dit calamiteitenplan zal door het bestuur up-to-date worden gehouden. Periodiek wordt nagegaan hoe brandweer en politie op dit calamiteitenplan kunnen participeren. Van groot belang is dat de aanwezigheid en de inhoud van het calamiteitenplan bekend is bij de leden (WEBSITE)

Dit calamiteitenplan bevat algemene informatie over de accommodaties van de Edese Golf Club Papendal.

t.w.:

- Het clubhuis
- De kapschuur
- Driving range
- De golfbaan

Naast een aantal sport gerelateerde risico's zijn er een aantal algemene risico's waar rekening mee gehouden dient te worden. Hieronder een overzicht:

RESTRISICO'S	MOGELIJK LETSEL OF SCHADE
uitglijden, vallen, struikelen, beknellen	botbreuken, wervelletsel, hersenletsel, verstuikingen, kneuzingen, uitwendige wonden
snijden door scherpe delen/papier	snij- en schaafwonden
wateroverlast met als gevolg kortsluiting en brand	brandwonden 1 ^e , 2 ^e , 3 ^e graads, letsel aan de ademhalingswegen
brand met als gevolg rookontwikkeling en hitte	brandwonden 1 ^e , 2 ^e , 3 ^e graads, letsel aan de ademhalingswegen
acuut optredende ziekten en/of aandoeningen	hartstilstand, herseninfarct, flauwte, epilepsie

1.5 BEDRIJFSHULPVERLENING ORGANISATIE

Binnen bedrijven is het verplicht om één of meerdere bedrijfshulpverleners (BHV) te hebben. Deze personen dienen bovendien regelmatig herhalingscursussen te volgen. Dit geldt ook voor stichtingen en organisaties waar één of meerdere medewerkers naast de vrijwilligers in dienst zijn.

De BHV taken bij de EGC Papendal worden, tijdens openingstijden, uitgevoerd door de pachter van het restaurant (in 2019 De Hofmeester)

Hoe een calamiteit, de EGC Papendal betreffend, die buiten openingstijden van de horeca plaats vindt, is nog onderwerp van discussie. Er wordt naar een vorm van samenwerking met Papendal gezocht.

2. ORGANISATIEGEGEVENS

2.1 BASISGEGEVENS EDESE GOLF CLUB PAPENDAL

Bedrijf	Edese Golf Club Papendal
Straat en nummer	Papendallaan 22
Postcode en plaats	6816 VD Arnhem
Telefoonnummer	026 - 482 19 85
E-mail	info@edeseegcpapendal.nl

Alarmnummers

Intern	026 - 4821 348, de telefoon achter de bar <i>(bereikbaar tijdens openingstijden van de restaurant)</i>
--------	---

Extern

Ambulance	1-1-2	
Brandweer	1-1-2	
Politie	1-1-2	
BHV Papendal	06-81431051	(24 uur bereikbaar, voor o.a. begeleiding ambulance, brandweer, politie)

Aanrijtijden externe hulpverleners

Aanrijtijd ambulance	10 minuten
Aanrijtijd brandweer	10 minuten
Aanrijtijd politie	10 minuten
Bijzonderheden	Aanrijtijd van de hulpdiensten kan verschillen in dag- en nachtsituatie

Gebouwbeheer

De clubhuiscommissie

Hoofd BHV

Uitbater	Clubhuisrestaurant (vanaf 2018 Casper Schenk)
----------	---

Sleutelhouder(s)

Uitbater	ClubHuisCommissie (vanaf 2019 Loes Nijssen)
----------	---

Papendal

Algemeen nummer	026-4837911
Hoofd BHV	06-10957397 (vanaf 2017: Arjen Hoogenboom)
Alarmnummer BHV	06-81431051

2.2 OPENINGSTIJDEN

Openingstijden clubhuis en restaurant (verzorgd door de uitbater van de horeca)

Winterseizoen: 1 november tot 1 maart

maandag t/m zondag 09.30 uur tot 1 uur na zonsondergang.

Zomerseizoen: 1 maart tot 1 november

maandag t/m zondag van 08.30 uur tot een uur na zonsondergang.

Bij een calamiteit binnen bovengenoemde openingstijden zorgt de BHV-organisatie van het restaurant De Hofmeester voor de coördinatie rond een acute hulpverlening, samen met de marshal van de golfclub (indien aanwezig)

Bij een calamiteit buiten bovengenoemde openingstijden is het advies zelf 112 te bellen en eventueel met Papendal contact op te nemen voor verdere hulpverlening (tel nummer van Papendal 026-4837911)

2.3 PERSONEEL EN BEZOEKERS

De Edese GC Papendal kent ca. 800 vaste leden en ca. 200 tijdelijke leden. De club wordt gerund door 6 bestuursleden op vrijwillige basis, en heeft 3-4 personen op de loonlijst staan.

In het clubhuis zit een pachter "De uitbater van het clubhuisrestaurant". Hier werken maximaal 7 personen. In het clubhuis kunnen maximaal 90 personen.

In de kapschuur zit "AHA de Man", de aannemer voor het groenonderhoud van de golfbaan. Bij AHA de Man werken 3 tot 4 greenkeepers.

Het aantal golfers/bezoekers varieert zowel op de baan als in het clubhuis.

Er vindt geen registratie plaats van de aanwezige personen. Maximaal zijn er ca. 100 golfers op de baan.

2.4 LOCATIE

De Edese GC Papendal is gevestigd aan de Papendallaan 22 in Arnhem op het terrein van Nationaal Sportcentrum Papendal (afgekort 'Papendal'). Het terrein is ongeveer 125 hectare groot en ligt tussen de A50, N224 en de spoorlijn.

De ingang van terrein Papendal ligt direct naast het Van der Valk Hotel en is voor publiek vrij toegankelijk. De staatnamen op het terrein van Papendal zijn opgenomen in het stratenregister en zijn dus met een navigatiesysteem te bereiken. De slagboom aan het begin van het Papendal-terrein is overdag open, 's avonds en in het weekend is de slagboom gesloten. De slagboom kan dan geopend worden door de portier. Deze is te bereiken door aan te bellen op de intercom van de slagboom.

Voor de aanrijroutes van de hulpdiensten zie bijlage 1

3. GEBOUWEN


3.1 CLUBHUIS

Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen

Op de onderste bouwlaag bevinden zich de kleedkamers, opslag golfrolley/CV-ruimte en commissiekamer.

Op de bovenste bouwlaag bevinden zich het restaurant met de keuken, alsmede het secretariaat met ontvangstbalie en de bestuurskamer.

Voor ontruimingstekeningen zie bijlage 3



3.2 DE KAPSHUUR

In de kapschuur zit het bedrijf “AHA de Man”, die het groenonderhoud verzorgt op en om de baan. In de schuur staan diverse tuin- en parkmachines. Daarnaast staan er diverse (gevaarlijke) stoffen opgeslagen.


Aan de zijkant van dit gebouw is een ruimte waar minimaal 9 handicarts worden gestald en kunnen worden opgeladen

3.3 DRIVING RANGE

Is een gedeeltelijk overdekt gebouw inclusief verblijfsruimte voor de golfprofessionals.
 Een driving range is een oefenfaciliteit voor golfspelers.

3.4 BOVENGRONDSE GASTANK

Ter hoogte van hole 6 bevindt zich een bovengrondse gastank van 1000 liter gas t.b.v. verwarming toilet. Bij branden in nabijheid van de gastank in een straal van 250 meter van de gastank volledig ontruimen.




3.5 HOOFDAFSLUITERS EN HOOFDSCHAKELAARS CLUBGEBOUW

De hoofdafsluiter van het gas bevindt zich op de onderste bouwlaag, bereikbaar via de deur naar de Trolley opslagruimtes. De ruimte is afgesloten en te openen met een sleutel en /of het Trolleyruimte-pasje.

De sleutel van deze deur bevindt zich op het secretariaat en is tevens in beheer bij de uitbater van het restaurant De Hofmeester.




HOOFDAFSLUITER
GAS



De hoofdafsluiter van het water bevindt zich op de onderste bouwlaag van het clubhuis, bij binnenkomst in de opslag van de golfrolley's direct links in de meterkast. De meterkast is afgesloten en te openen met een sleutel. De sleutel van de deur bevindt zich in het restaurant achter de bar in de sleutelkluis.




HOOFDAFSLUITER WATER



De hoofdschakelaar elektra van het clubhuis bevindt zich op de onderste bouwlaag, bereikbaar via de deur naar de Trolley opslagruimtes. Deze hoofdschakelaar bevindt zich in de kast direct na binnenkomst aan de linkerkant. De meterkast is afgesloten en te openen met een sleutel

Beide sleutels (ingang trolleyruimte en meterkast) zijn opvraagbaar op het secretariaat en zijn tevens in beheer bij de uitbater van het restaurant De Hofmeester.

Dit is een tussenschakelaar; hiermee wordt alleen het clubhuis afgeschakeld.




ELEKTRA



In de keuken bevindt zich een rode noodknop, waarmee alle elektriciteit in het keukengedeelte automatisch wordt afgesloten

De hoofdschakelaar elektra voor alle gebouwen van de Edese Golf Club Papendal bevindt zicht in de kapschuur, in de hoofdmeterkast direct rechts van de eerste ingangsdeur (vanaf het clubhuis gerekend) De kapschuur kan afgesloten zijn. De sleutel van de kapschuur bevindt zich op het secretariaat en in de sleutelkluis van het restaurant. In het weekend kan ook het hek naar de kapschuur afgesloten zijn. Ook deze sleutel bevindt zich op het secretariaat en in de sleutelkluis van het restaurant (sleutel met een geel label).



**ELEKTRA
HOOFDSCHAKELAAR**



3.6 VLUCHTWEGEN


De vluchtwegen op het gehele complex worden aangegeven door onderstaande vluchtwegaanduiding. De vluchtwegaanduiding zorgt ervoor dat medewerkers en leden in geval van een ontruiming gemakkelijk de weg naar buiten kunnen vinden.



Aanduiding vluchtwegen : Conform de hierboven aangegeven pictogrammen.
Locatie noodverlichting : De vluchtwegen zijn verlicht.

3.7 VERZAMELPLAATS

De verzamelplaats bevindt zich op de parkeerplaats achter de putting green tegenover het clubhuis.



3.8 WATERVOORZIENING T.B.V. PROFESSIONELE HULPDIENTEN

In de nabijheid van het clubhuis en de kapschuur is geen brandkraan. De dichtstbijzijnde brandkraan is aan de voorkant van Hotel Papendal.

Voor overzicht van de brandkranen zie bijlage 4

4. CALAMITEITEN ORGANISATIE

4.1 OPERATIONALITEIT

Binnen het clubhuis van de Edese GC Papendal

Responstijd bij een ongeval	3 minuten
Responstijd bij een brand	3 minuten
Responstijd bij een ontruiming	3 minuten

Responstijd marshal (indien aanwezig)

De Edese GC Papendal maakt gedurende de maanden maart tot en met oktober beperkt gebruik van een marshal.

De responstijd van de marshal (indien aanwezig) is afhankelijk van de locatie waar de marshal zich bevindt en waar zich op de baan een calamiteit voordoet. In het uiterste geval bedraagt de responstijd maximaal 10 minuten.

In de winterperiode is er geen marshal aanwezig, de winterperiode is van 1 november tot 1 maart.

4.2 BESCHIKBAARHEID EN AANWEZIGHEID

In totaal zijn minimaal 2 (twee) BHV'ers opgeleid. Dit zijn medewerkers van de uitbater van de horeca.

Er wordt te allen tijde getracht om een BHV-organisatie van één persoon te garanderen.

De BHV'ers zijn verantwoordelijk voor de acties n.a.v. calamiteiten op alle Edese GC Papendal terreinen en gebouwen, alarmering en coördinatie van de marshal. En bij een ambulanceaanvraag de coördinatie met de BHV van het sportcomplex Papendal

De marshal is, indien aanwezig, samen met de BHV'er van de uitbater van de horeca verantwoordelijk voor de coördinatie tijdens calamiteiten op en om de baan.

De marshal heeft geen BHV-opleiding gevolgd. Zijn inzet wordt beschouwd als burgerhulpverlening.

4.3 OPLEIDINGEN EN OEFENINGEN

De BHV'ers volgen jaarlijks een herhalingsopleiding bij een erkend opleidingsinstituut. Daarnaast wordt jaarlijks een ontruimingsoefening georganiseerd.

Meerdere leden van de Edese Golf Club Papendal en alle bijna alle marshals volgen ieder jaar herhalingslessen reanimatie volgens de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad).

Mett calamiteitenplan wordt minstens 1 keer per jaar geoefend. Op onderdelen wordt het gehele jaar regelmatig getest.

5. HULPVERLENINGS-MATERIALEN

5.1 BLUS- EN EERSTE HULPMIDDELEN

Binnen de Edese Golf Club Papendal zijn de volgende blusmiddelen en Eerste Hulpmiddelen aanwezig:

- brandslanghaspel
- sproeischuimblusser
- A - trommel EHBO
- AED-apparaat

Brandblusser(s), brandslanghaspel(s), blusdeken(s)

Brandblusser(s)	diverse brandblussers zijn verspreid over het hele pand.
Brandslanghaspel(s)	diverse brandslanghaspels zijn verspreid over het hele pand.

Eerste Hulpmaterialen

AED apparaat	in het restaurant onder het TV informatiescherm
Eerste Hulpkoffer	op het secretariaat en bij de begane grond nabij de ingang rechts in de roldeurkast, in het kantoor van de Kapschuur
EHBO trommels	op het secretariaat, in het restaurant, in de marshalkar,



De EHBO trommels worden minimaal 2 keer per jaar gecontroleerd en zo nodig aangevuld (coördinatie door het secretariaat).

De AED wordt op afstand regelmatig gecontroleerd en zo nodig van een update voorzien.

5.2 ALARMERING

1. Calamiteiten in en rond de golfbaan

Wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie of er is sprake van een mogelijke inzet van ambulance/brandweer/politie is het advies direct telefoonnummer **026-482 1348** te bellen

dit nummer wordt vermeld op :

- Naam label golfkar
- Scorekaart
- Baanboekje
- Dagkaart voor introduc 
- Website
- Baaninformatie borden
- Vuilnisbakken (moet nog)



Achter de bar van het restaurant bevindt zich een apart telefoontoestel waar de alarmlijn met een unieke beltoon (geluid van de BIG Ben) binnenkomt. Na 5 seconden wordt dit geluid versterkt. Na 30 seconden wordt automatisch doorgeschakeld naar alle telefoontoestellen binnen het gebouw (eveneens meteen apart geluidssignaal). De telefoonnummers van diverse hulpdiensten zijn hierin voorgeprogrammeerd. Het personeel van de uitbater van het clubhuisrestaurant neemt deze telefoon op, noteert de gegevens en regelt de co rdinatie in samenwerking met de marshal (indien aanwezig).

2. Overige hulpvragen in en rond de baan

Wanneer er sprake is van een meer algemene hulpvraag wordt in eerste instantie via het telefoonnummer van de **marshal (06-25375176)** om ondersteuning gevraagd.

Is er geen marshal aanwezig, dan wordt de hulp van het secretariaat (of bij haar afwezigheid de uitbater van het clubhuisrestaurant ingeschakeld via het **algemeen telefoonnummer van de golfclub: 026- 482 19 85, keuze 1 secretariaat, of keuze 2: horeca** (= de uitbater van de horeca).

3. Brandalarm

Het clubhuis is voorzien van 3 koppelbare rookmelders. Deze bevinden zich alle 3 op de onderste bouwlaag.

- In de berging/werkkast
- Op de gang
- En in de opslag waar de accu's van de golfkarren worden opgeladen.

Mochten de rookmelders afgaan, dan dienen alle 3 de ruimtes gecontroleerd te worden. Tijdens deze controle neemt de BHV'er te allen tijde een handbrandblusser mee.

6. PROCEDURE CALAMITEIT

Alarmering bij levensbedreigende situaties

De belangrijkste factor is TIJD!

en een optimale wijze van alarmering en coördinering van de hulpverlening.

Bij alarmering waarbij de ambulancedienst wordt ingeschakeld, dienen, indien mogelijk, de gegevens welke essentieel zijn voor de verder hulpverlening te worden genoteerd, zoals

- plaats van calamiteit (clubhuis, driving range of welke hole, afslagplaats, fairway of green)
- tijdstip van de eerste melding
- indien bekend naam van de persoon die het betreft

Alarmering via de alarmlijn komt binnen op de telefoon achter de bar van het clubhuisrestaurant.

Het personeel van het clubhuisrestaurant neemt deze telefoon DIRECT op, noteert de gegevens en regelt de coördinatie.

Opnemer van deze rode telefoon stopt met andere werkzaamheden en volgt stappenplan

- 6.1 PROCEDURE MEDISCHE CALAMITEIT
- 6.2 PROCEDURE BIJ BRAND OP OF OM DE BAAN
- 6.3 PROCEDURE ONTRUIMING CLUBHUIS

Zodra er sprake is van hulp van buitenaf (ambulance/brandweer/politie) wordt dit door de uitbater van het clubhuisrestaurant direct gemeld aan de BHV van het sportcentrum Papendal via telefoonnummer 06-81431051 (7 x 24 uur bereikbaarheid). De dienstdoende BHV'er van het sportcentrum Papendal coördineert de opvang en begeleiding van ambulance/brandweer/politie vanaf de hoofdingang/slagbomen van het sportcentrum Papendal naar de plaats van alarmering.

Dit geldt eveneens voor een alarmering voor een calamiteit in en rond het clubhuis.

De ambulance wordt dan buiten het clubhuis opgevangen.

Voor een calamiteit in het restaurant of op het terras komt het ambulancepersoneel (i.v.m. brancard) via de keuken het clubhuis binnen.

Voor een snelle hulpverlening in de baan is het gebruik van een handicart essentieel. Met de uitbater van het clubhuisrestaurant is afgesproken dat zij ervoor zorgen dat tijdens openingstijden van het clubhuisrestaurant de marshalkar (of een vervangende handicart) klaarstaat op de handicart-parkeerplaats. Deze marshalkar zal rond sluitingstijd van het clubhuisrestaurant door een personeelslid van de horeca naar de handicartloods gebracht worden.

6.1 PROCEDURE MEDISCHE CALAMITEIT

TAKEN VAN DE COORDINATOR (BHV-ER) VANUIT "DE UITBATER VAN DE HORECA"

A. INFORMATIE INWINNEN

1. Plaats en tijd van de calamiteit, op welke hole (afslag – fairway-green)
2. Aard van de klachten en verschijnselen (bewustzijn, aanspreekbaar, etc.)
3. Is 112 gebeld ?, met zo ja welke melding

B. BIJ 112 MELDING EN INZET VAN EEN AMBULANCE BEL DIENSTDOENDE BHV'ER VAN PAPENDAL VIA 06-81431051 (24 UURS BEREIKBAARHEID)

Zodra er sprake is van hulp van buitenaf (ambulance, etc.) wordt dit direct gemeld aan de BHV van het sportcentrum Papendal via telefoonnummer 06-81431051 (7 x 24 uur bereikbaarheid). De dienstdoende BHV'er van het sportcentrum Papendal coördineert de opvang en begeleiding van ambulance naar de plaats van alarmering.

Meldt aan de dienstdoende BHV'er dat er sprake is van een 112 melding op het terrein van de EGC Papendal en dat er een ambulance onderweg is.

Geef aan de dienstdoende BHV'er door, waar de plaats van de calamiteit is:

Bijvoorbeeld clubhuis, driving range of in de baan, welke hole en check dat hij/zij de opvang en begeleiding van de ambulance coördineert.

Meldt dat indien het een reanimatie betreft er in principe 2 ambulances zullen komen.

De ambulance wordt opgevangen bij de hoofdingang/slagbomen van het sportcentrum Papendal


C. AED EN MARSHAL NAAR PLAATS VAN DE CALAMITEIT

1. Een medewerker van het clubhuisrestaurant coördineert dat er iemand onmiddellijk met de AED (in groene ronde kast onder Tv informatie scherm in het restaurant) naar de plek van de calamiteit gaat (neem een handcart voor transport).
2. De marshal wordt gebeld via tel 06-25375176 en gevraagd om ook naar de plaats van de calamiteit te gaan. Aan de marshal wordt meegedeeld dat de ambulance door de BHV van Papendal naar de plaats van de calamiteit wordt begeleid.
3. indien de ambulance via ambulance ingang 2 (links van hole 14) binnen zal komen dan de slagboom verwijderen
4. Als de marshal in het clubhuis aanwezig is, neemt deze zelf direct de AED mee.
5. Wie de AED brengt, coördineert de verdere hulpverlening ter plaatse, liefst samen met de marshal, indien aanwezig (o.a. opvang en begeleiding ambulance, zie bijlage 2)

D. BEGELEIDING AMBULANCE PAPENDAL DOOR DE BAAN

De ambulance wordt door de BHV'er van dienst van het sportcentrum Papendal bij de hoofdingang/slagbomen van het sportcentrum Papendal opgevangen.

De BHV dienst van Papendal heeft een eigen "instructiekaart ambulance routes" (zie onder en bijlage 1).



E. **OPENEN HEKKEN KAPSCHUUR (na 15.30 uur en in weekend)**

Bij een melding voor hole 7-8-9-10-11, moeten de hekken bij de Kapschuur open gemaakt worden met de sleutel met het gele label (aan de marshal-sleutelbos en in de sleutelkast van "de Uitbater van de horeca"). De coördinator binnen het restaurant regelt dat een persoon, aanwezig in het clubhuis, deze taak op zich neemt.

Deze sleutel past ook op hek bij hole 18 en hek tussen hole 6 en 7

F. **MARSHAL**

- De marshal dient direct naar de plaats van de calamiteit te gaan
- AED meenemen (indien deze niet door de Uitbater van de horeca wordt gebracht).
- Zo mogelijk iemand extra meenemen.
- De ambulance wordt begeleid door de BHV van Papendal.
- Controleert of de slagboom bij hole 14 los gemaakt is (bij een calamiteit rond hole 13-16).
- Controleert of de hekken rond de kapschuur zijn opengemaakt (bij een calamiteit op hole 7-11, na 16 uur en in het weekend).

Bij een reanimatie arriveren altijd 2 ambulances !

Brancard is aanwezig in dameskleedkamer bovenop de lockers (nog zonder deken)

Voordat de marshal het terrein verlaat, heeft hij overleg wie de eventueel geopende hekken sluit.

In alle andere gevallen vraag naar:

- plaats en tijd van de calamiteit, op welke hole (afslag – green)
- aard van de klachten en verschijnselen (bewustzijn, aanspreekbaar, etc.)
- naams- en persoonsgegevens (geschatte leeftijd m/v)
- aanwezige extra personen
- is er mogelijkheid tot vervoer naar clubhuis
- is 112 gebeld, met zo ja welke melding
- handel naar bevindingen

H. NA AFLOOP INLICHTEN

- Waarschuw na afloop het secretariaat of een bestuurslid (voorzitter-secretaris-penningmeester) voor opvang en eventuele follow up.
- Bericht, indien schade aan de baan na afloop de hoofdgreenkeeper : 06-51504155

I. EVALUATIE

- De uitbater van het clubhuisrestaurant meldt binnen 48 uur het gebruik van het calamiteitennummer aan het secretariaat.
- Het secretariaat verzamelt deze meldingen voor de “coördinator medische calamiteit” (in 2018 Hankees Smit, lidcode smit1), die de meldingen evalueert en zo nodig het calamiteitenplan aanpast.

6.2 PROCEDURE BIJ BRAND OP OF OM DE BAAN

A. INFORMATIE INWINNEN

- Plaats en tijd van de brand ter hoogte van welke hole
- Zijn er slachtoffers, wat brandt er, hoe groot is de brand, is er kans op uitbreiding
- Is 112 gebeld ?, zo ja, met welke melding
- Kan de brand zelf geblust worden?

B. BIJ 112 MELDING EN INZET VAN DE BRANDWEER

BEL DIENSTDOENDE BHV-ER VAN PAPENDAL VIA 06-81431051 (24 UURS BEREIKBAARHEID)

Zodra er sprake is van hulp van buitenaf wordt dit direct gemeld aan de BHV van het sportcentrum Papendal via telefoonnummer 06-81431051 (7 x 24 uur bereikbaarheid). De dienstdoende Papendal BHV'er coördineert de opvang en begeleiding van de brandweer naar de plaats van alarmering.

Meldt aan de dienstdoende BHV'er dat er een 112 melding op het terrein van de EGC Papendal heeft plaatsgevonden en dat de brandweer onderweg is.
Geef aan de dienstdoende BHV'er door, waar de plaats van de calamiteit is en check dat hij/zij de opvang en begeleiding van de ambulance coördineert.
De brandweer wordt opgevangen bij de hoofdingang/slagbomen van het sportcentrum Papendal

C. MARSHAL NAAR PLAATS VAN DE CALAMITEIT

- De marshal, indien aanwezig, wordt gebeld** via tel 06-25375176 en gevraagd om naar de plaats van de calamiteit te gaan. Aan de marshal wordt meegedeeld dat de brandweer gebeld is en wordt opgevangen en begeleid door de BHV-er van dienst van Papendal
- De marshal neemt een schuimblusser mee.
- Als de marshal ter plaatse is en de brand breidt zich sneller uit of is groter dan gedacht, dan geeft hij een situatie update door aan de brandweer (via opnieuw 112).
- Coördineert eventueel naderende golfspelers niet verder te spelen.
- Let op eigen veiligheid. Rij nooit een rookpluim in !!
- Bij bos of heide brand let ook op windrichting.


D. BLUSPOGING

Doe een bluspoging indien mogelijk. Bij elke brand dient, indien de brand niet zelf geblust kan worden, direct de brandweer gewaarschuwd te worden.

Onderneem geen bluspoging die gevaar voor eigen leven of dat van anderen op kan leveren!!

E. BEGELEIDING BRANDWEER DOOR DE BAAN

De brandweer wordt door de BHV'er van dienst van het Sportcentrum Papendal bij de hoofdingang/slagbomen van het sportcentrum Papendal opgevangen.
De BHV'er dienst van Papendal heeft een eigen "instructiekaart ambulance routes" (zie onder en bijlage 1).



F. OPENEN HEKKEN KAPSCHUUR (na 15.30 uur en in weekend)

Bij een melding voor hole 7-8-9-10-11, moeten de hekken bij de Kapschuur opengemaakt worden met de sleutel met het gele label (aan de marshal-sleutelbos en in de sleutelkast van "de Uitbater van de horeca"). De opnemer van de rode telefoon regelt dat een persoon, aanwezig in het clubhuis, deze taak op zich neemt.

Deze sleutel past ook op hek bij hole 18 en hek tussen hole 6 en 7.

G. OVERIGE WAARSCHUWINGEN

- a. Waarschuw na afloop het secretariaat of een bestuurslid (voorzitter, secretaris, penningmeester) voor na-opvang en eventuele follow up.
- b. Bericht na afloop de hoofdgreenkeeper: **06-51128179**

6.3 PROCEDURE ONTRUIMING CLUBHUIS

Ontruiming

Bij een ontruiming in het clubhuis wordt het gehele pand ontruimd.
Bij een gehele ontruiming is de verzamelplaats buiten het gebouw.

Ontruimingsploeg

Deze wordt geformeerd door bestuursleden, indien aanwezig, van de Edese Golf Club Papendal en BHV'ers van de uitbater van het clubhuisrestaurant, indien door de BHV tot ontruiming wordt besloten.

Ontruimingssignaal

De opdracht tot het geven van het ontruimingssignaal wordt door BHV'ers van het clubhuisrestaurant of door bestuursleden van de Edese Golf Club Papendal gegeven.

De ontruiming wordt als volgt kenbaar gemaakt:

- roepen

Wijze van ontruiming

1. ontruim de ruimte met de brandhaard
2. ontruim de tegenoverliggende ruimten
3. ontruim de naast gelegen ruimten
4. ontruim de verdieping waar de brandhaard zich bevindt
5. ontruim van boven naar beneden de overige verdiepingen; gebruik vluchtroutes zover mogelijk van de brandhaard.

Afhankelijk van de plaats van de calamiteit is het zinvol om de ontruiming bij het trappenhuis te starten. Mocht het om welke reden dan ook niet mogelijk zijn een trappenhuis te gebruiken, loods de personen dan via de andere nooduitgangen naar een veilige plaats.

De BHV dient toiletten en kleedruimtes niet over het hoofd te zien.

Algemene leiding

Tijdens een ontruiming berust de algemene leiding bij de BHV'ers van het clubhuisrestaurant met, indien aanwezig, ondersteuning van het bestuur van de Edese Golf Club Papendal. De BHV zorgt voor opvang van de brandweer, ambulance, e.d. Na het arriveren van de brandweer is de algehele leiding in handen van de bevelvoerder van de brandweer. Alleen door de brandweer mag het sein veilig worden gegeven.

Persoonsregistratie

Voor bezoekers en medewerkers is een algemene registratie binnen werktijd ondoenlijk.
De BHV zal laten nagaan of personen worden vermist. Bij twijfel wordt de brandweer ingelicht.

7. EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN

7.1 ONWEER / STORM

Onweer is een gevaarlijk weerfenomeen; er is sprake van onweer ,wanneer de donder wordt gehoord.

De kans om getroffen te worden door de bliksem is heel klein

Met de 10 seconden regel kan een inschatting gemaakt worden over de afstand tussen de onweersbui en de locatie. Geluid is langzamer dan licht. Men ziet eerst de flits en dan pas de donder. Tel het aantal seconden tussen de flits en de donder en deel dat door drie. De uitkomst is de afstand in kilometers. Bij 10 seconden of minder, dan is de bui gevaarlijk dichtbij (minder dan 5 kilometer) en dient een veilige schuilplaats te worden gezocht.

Elk lid en gastspeler heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om zijn ronde te onderbreken dan wel voortijdig te beëindigen, ook bij een (dreigend) onweer

STORM

Hierbij is de verwachting van KNMI leidend. Let op als die in regio's is ingedeeld.

Bij code: **ROOD** adviseert de Commissie, BHV, Clubbestuur, om **niet** te spelen.

Doe je dit toch, dan is dat geheel op eigen verantwoordelijkheid.

7.2 SCHUILEN (INDIEN MOGELIJK LIEFST IN SCHUILHUT)

Op de baan zijn diverse schuilhutten voorzien van bliksemgeleiding. Deze schuilhutten worden vermeld op de score kaart. Golfers nemen in geen geval hun trolley/golftas mee de schuilhut in!

Wanneer men overvallen wordt door een onweersbui en er is niet voldoende tijd om de schuilhut te bereiken, zorg dan:

- voor tenminste 50 meter afstand tot de trolley/golftas
- gebruik geen paraplu
- liefst op zo laag mogelijk terrein
- blijf niet in groepen staan
- zandgrond zoals bunkers zijn relatief veilig als ze niet onder water staan

Blijf uit de buurt van:

- metalen masten of hekken
- water hazards
- toppen van heuvels
- bomen

- handcart, trolley of golftas



7.3 WAARSCHUWEN (DOOR MIDDEL VAN GELUIDSSIGNALEN)

Indien golfspelers in de baan gealarmeerd moeten worden over een calamiteit, zoals bijvoorbeeld een naderend onweer, waardoor verder spelen niet mogelijk is, wordt vanuit het clubhuis d.m.v. geluidssignalen informatie verstrekt.

Indien het onweer op minder dan 11 seconden genaderd is, zal er getoeterd worden vanuit het clubhuis.

Dit kan door leden van het bestuur, de wedstrijdleiding, de marshal of de BHV'ers.

EEN LANG AANGEHOUDEN TOON

Het spel wordt onmiddellijk onderbroken en spelers dienen te gaan schuilen in het clubhuis, schuilhut of auto.

DRIE OPEENVOLGENDE TONEN HERHAALD

Het spel wordt onderbroken spelers mogen de hole uitspelen en dienen daarna te schuilen in het clubhuis, schuilhut of auto.

TWEE KORTE TONEN

Het spel wordt hervat

7.3.1 Bediening geluidssignaal

De bediening van het geluidssignaal bevindt zich op de onderste bouwlaag achter in de karrenloods nabij de CV ruimte. Doormiddel van het na beneden drukken van de hendel wordt een geluidssignaal geproduceerd. De deur waar achter de bediening bevindt is afgesloten en is te openen met een sleutel. De sleutel van de deur bevindt zich in het restaurant achter de bar in de sleutelkluis.



8. BIJLAGES

- BIJLAGE 1 KAART EN ROUTEBESCHRIJVING VOOR HULPDIENTEN EGC PAPENDAL
- BIJLAGE 2 PLATTEGROND VAN DE BAAN
- BIJLAGE 3 ONTRUIMINGSTEKENINGEN CLUBHUIS
- BIJLAGE 4 BRANDKRANEN
- BIJLAGE 5 LIJST VAN BHV'ERS
- BIJLAGE 6 AANPASSINGEN VAN DIT DOCUMENT


8.1 BIJLAGE 1 KAART EN ROUTEBESCHRIJVING VOOR HULPDIENTSTEN EGC PAPENDAL

Zodra er sprake is van hulp van buitenaf wordt vanuit de EGC Papendal direct gemeld aan de BHV van het sportcentrum Papendal via telefoonnummer 06-81431051 (7 x 24 uur bereikbaarheid).

Deze melding zal meestal komen via het telefoonnummer 026-4821479 door een medewerker van het restaurant "de Hofmeester". (Of via het secretariaat van de golfclub via tel nummer 026-4821985).

De dienstdoende BHV'er van het sportcentrum Papendal coördineert de opvang en begeleiding van ambulance/brandweer/politie vanaf de slagbomen bij de hoofdingang van het sportcomplex Papendal naar de plaats van alarmering.

KAART VAN DE DRIE AANRIJROUTES:



BESCHRIJVING VAN DE DRIE AANRIJROUTES:

1. VOLG DE RODE LIJN VOOR: CLUBHUIS en DRIVING RANGE HOLE 1, 2, 3, 4, HOLE 6, HOLE 12, HOLE 17 en 18

Vanaf de slagbomen bij de hoofdingang van Papendal rechtdoor richting het clubhuis van de golfclub.

Voor een calamiteit in de baan en bij de driving range:

- Links voorbij clubhuis doorrijden en na 20 meter rechts de baan in via hole 18
- **Voor de driving range:** steek hole 18 over en ga voor hole 2 rechts af het pad op en dan direct rechts
- **Voor alle holes** (behalve hole 1) op de fairway van hole 18 aan de rechter kant gaan rijden, daar is een breed pad, ook geschikt voor een ambulance

2. VOLG DE BLAUWE LIJN VOOR: HOLE 7, 8, 9, 10 en 11

Vanaf de slagbomen bij de hoofdingang van Papendal rechtdoor richting het clubhuis van de golfclub.

Vlak voor het clubhuis linksaf het terrein van de kapschuur op (in het weekend en 's avonds kunnen de hekken gesloten zijn; sleutel is aanwezig in clubhuis van de golfclub). Ga door beide hekken van het terrein van de Kapschuur, dan rechtsaf het verharde pad op

- **Voor hole 8, 9 en 10 en de green van hole 7** na ongeveer 20 meter links direct het golfterrein op via hole 10
- **Voor hole 7 en 11** de weg afrijden en na 600 meter bij hole 11 of 7, links de baan in

3. VOLG DE GELE LIJN VOOR: HOLE 4 (FAIRWAY en GREEN), HOLE 5, HOLE 13, 14, 15 en 16

Direct na de slagbomen bij de hoofdingang van Papendal rechtsaf,

Na 500 meter verder rechtdoor rijden, tegen eenrichtingsverkeer in (ongeveer 800 meter) tot links bij brandkraan aan linkerkant (ter hoogte van Evenemententerrein A) aan de linkerkant de ingang naar hole 14 van het golfterrein is.

Eventueel de houtenbalk verwijderen, daarna voor

- **Hole 14, 15 en 16** over de fairway naar de juiste hole
- **Hole 13, 4 (green) en 5**, ga in de baan rechtsaf langs de afslag van hole 14 en rijdt onder de heuvel van hole 15 naar de fairway van hole 13, en steek over voor hole 4 en 5

Rijdt zoveel mogelijk over de fairway, niet over de greens en denk aan (niet zichtbare) bunkers.


8.2 BIJLAGE 2 PLATTEGROND VAN DE BAAN



8.3 BIJLAGE 3 ONTRUIMINGSTEKENINGEN CLUBHUIS

ONTRUIMINGSPLATTEGROND

EERSTE BOUWLAAG



BRAND

- Bel 112
- Meld uw naam, de locatie en om
- Sluit deuren en ramen
- Volg de instructies van de BHV-e

ONGEVALLLEN EN LETSEL


- Bel 112
- Meld de locatie en omvang
- Volg de instructie van de centrale

ONTRUIMING

- Schakel apparatuur uit
- Volg de instructies van de BHV-e
- Verlaat het gebouw (kalm)
- Verleen waar nodig hulp
- Meld u op de verzamelplaats

ONTRUIMINGSPLATTEGROND

TWEDE BOUWLAAG



LEGENDA

- → → Vluchtrichting
- → → Nooduitgang
- Brandblusser
- Slanghaspel
- Blusdeken
- Noodtelefoon
- Hoofdafsluiter elektr
- Hoofdafsluiter gas
- Hoofdafsluiter water



8.4 BIJLAGE 4 BRANDKRANEN

8.6 BIJLAGE 6 LIJST VAN AANPASSINGEN IN DIT DOCUMENT

Juni 2018:

De opvang van de ambulance is gewijzigd.

Zodra er sprake is van hulp van buitenaf (ambulance/brandweer/politie) wordt dit door de coördinator van het clubhuisrestaurant direct gemeld aan de BHV van het sportcentrum Papendal via telefoonnummer 06-81431051 (7 x 24 uur bereikbaarheid). De dienstdoende Bhv'er van het sportcentrum Papendal coördineert de opvang en begeleiding van ambulance/ brandweer/ politie vanaf de hoofdingang/slagbomen van het sportcentrum Papendal naar de plaats van alarmering.

Er is opgenomen dat de uitbater van het clubhuisrestaurant de verantwoordelijkheid heeft, dat vanaf opening van het clubhuisrestaurant tot sluitingstijd de marshalkar of een vervangende handicart geparkeerd staat op de handicart parkeerplaats.

April 2019

De opbergruimte van de AED is gewijzigd naar een groene kast onder het TV informatie scherm in het clubhuis

De rode alarmtelefoon is vervangen door een apart toestel met een aparte (luide) beltoon

Het stuk extreme weersomstandigheden is aangepast

COLOFON (OVERGENOMEN UIT VERSIE 2015)

Opgesteld door:

BMV ADVIES

Innovatieweg 13c
7007 CD DOETINCHEM

Postbus 11
7000 AC DOETINCHEM

0314-750451

info@bmvadvies.nl

www.bmvadvies.nl

KvK: 54750962

Opdrachtgever:

Edese Golf Club Papendal

Disclaimer:

De door BMV Advies verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. BMV Advies aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van informatie uit deze uitgave, daaronder begrepen schade veroorzaakt door onjuistheid of onvolledigheid van deze informatie. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van de auteur.

Deze uitgave is met grote zorg samengesteld. Mocht u echter onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden constateren, dan verzoeken wij u hiervan melding te maken bij BMV Advies met opgave van de eventuele consequenties en/of correcties.